

Liste der Änderungen

Version: 7.0.0



TachoScan Control

Liste der Änderungen

© 2002 - 2023 INELO Polska Sp. z o.o. Alle Rechte vorbehalten

Das Kopieren, Einarbeiten von Änderungen, Versenden, öffentliches Wiedergeben und jegliches Nutzen dieser Inhalte bedarf einer schriftlichen Einwilligung des Herausgebers.

Die in dieser Hilfedatei genannten Firmen- und Produktnamen können geschützte Namen oder Warenzeichen anderer Hersteller sein. Der Herausgeber und Verfasser erheben keinen Anspruch darauf.

Es wurde jegliche Sorgfalt verwendet, um diese Hilfedatei perfekt zu gestalten. Trotzdem trägt weder der Herausgeber noch der Verfasser Verantwortung weder für Fehler, Auslassungen oder Schäden, die durch Anwendung der hier enthaltenen Angaben entstehen können. Weder der Herausgeber noch der Verfasser sind haftbar für entgangenen Verdienst oder für jegliche anderen wirtschaftlichen Schäden, die indirekt oder direkt oder auch angeblich durch dieses Dokument verursacht wurden.

Die in dieser Hilfedatei dargestellten Programmfenster können von den echten Programmfenstern hinsichtlich Form und Inhalt abweichen. Dies kann dann vorkommen, wenn die Softwareversion mit der Hilfedatei-Version nicht identisch ist.

Produktion:

INELO Polska Sp. z o.o.

ul. Karpacka 24/U2b
43-300 Bielsko-Biała
POLAND
www.inelo.pl

Unterstützung für Windows 8.1 beendet.

Das bedeutet, dass es keinen technischen Support für TachoScan Control-Fehler gibt, die durch das Betriebssystem Windows 8.1 verursacht werden.

Unterstützung für intelligente Fahrtenschreiber der zweiten Generation (G2V2)

- Unterstützung für intelligente Fahrtenschreiber der zweiten Generation zweiter Version hinzugefügt (G2V2).

Übertragung der TachoScan Control Software nach MS SQL

- Das bestehende Datenbanksystem von TachoScan Control wurde auf Microsoft SQL Server umgestellt. Diese Änderung gilt für alle TachoScan Control Lizenztypen.

Übertragung von Lizenzen

- Es wurden Änderungen an der Übertragbarkeit von Lizenzen vorgenommen. Es ist nicht mehr möglich, Lizenzen während eines Upgrades von Access (6.6.9 und niedriger) auf MS SQL (7.0.0 und höher) zu übertragen. In diesem Fall müssen Sie zunächst ein Upgrade auf MS SQL (7.0.0) durchführen und dann die Lizenz übertragen.

Neue Sprachversion des Programms

- Spanische Sprachversion des Programms in der BETA-Version hinzugefügt.
(menü: *Einstellung* -> *Programmeinstellungen*)
- Spanische Sprachoption hinzugefügt (**Programmsprache und Tarifordnung wählen**).

Trennung von Funktionen und Sprachen

- Die Funktionen wurden von den Sprachen getrennt, so dass eine Inspektion in mehr als einer Sprache innerhalb desselben Unternehmens und mit unterschiedlichen Standardeinstellungen durchgeführt werden kann.

- Bei der Installation und Aktualisierung des Programms TachoScan Control kann nun die Sprache und die Inspektion ausgewählt werden.
(menü: Einstellung -> Programmeinstellungen)
- Im Haupteinstellungsfenster wurde die Möglichkeit hinzugefügt, die Programmsprache und die Inspektionen zu ändern. Durch die Änderung der Inspektion werden der Tarif und die Funktionalität geändert.

DSRC

- Im Hauptfenster wurden neue Voreinstellungen für intelligente Fahrtenschreiber der zweiten Generation zweiter Version hinzugefügt (G2V2).



22 113 40 60



bok@inelo.pl



www.inelo.pl