

Liste des modifications

Version: 7.0.1



TachoScan Control

Liste des modifications

© 2002 - 2023 INELO Polska Sp. z o.o. Tous droits réservés

Tout tirage de copies, saisie de modifications, transfert, communication au public et utilisation de ces textes exige l'accord préalable et écrit de l'éditeur.

Les noms des entreprises et des produits mentionnés dans la présente notice d'instruction peuvent être les noms et les marques protégés. L'éditeur et l'auteur ne réclament pas de droits sur eux.

Bien qu'un souci particulier a été apporté à rédiger ce document, ni l'éditeur ni l'auteur ne peuvent pas être tenus responsables des erreurs et des omissions ni des dommages résultant de l'utilisation des informations contenues dans ce document. Ni l'éditeur ni l'auteur ne sont pas responsables des revenus non recouverts ni des dommages économiques causés directement ou indirectement par ce document.

Les fenêtres du logiciel présentées dans les images (les screens) présentés dans la présente notice d'instruction peuvent avoir une forme et un contenu différents par rapport aux fenêtres de la version possédée du logiciel. Cette différence peut apparaître notamment dans le cas de la version du logiciel autre que la version de l'instruction.

Production:

INELO Polska Sp. z o.o.

ul. Karpacka 24/U2b

43-300 Bielsko-Bia a

www.inelo.pl

La prise en charge de Windows 8.1 a été supprimée.

Cela signifie qu'il n'y a plus de support technique en cas de défauts de TachoScan Control causés par le système d'exploitation Windows 8.1.

Anomalie GNSS

(menu : Données -> Données des tachygraphes numériques)

- Nouvel incident ajouté "Anomalie GNSS".



22 113 40 60



bok@inelo.pl



www.inelo.pl