

Lista zmian

Wersja: 7.0.0



TachoScan Control

Lista zmian

© 2002 - 2023 INELO Polska Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone

Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści wymaga uprzedniej pisemnej zgody wydawcy.

Nazwy firm i produktów wymieniane w tej Instrukcji mogą być zastrzeżonymi nazwami lub zastrzeżonymi znakami handlowymi ich właścicieli. Wydawca oraz autor nie roszczą sobie do nich żadnych praw.

Chociaż dołożono szczególnej staranności w trakcie tworzenia tego dokumentu, to jednak ani wydawca ani autor nie odpowiadają za błędy i opuszczenia ani za szkody spowodowane użyciem informacji zawartych w tym dokumencie. W żadnym razie wydawca ani autor nie odpowiadają za niezyskany przychód ani też za żadne inne szkody ekonomiczne bezpośrednio lub pośrednio spowodowane lub rzekomo spowodowane przez ten dokument.

Okna programu przedstawione w obrazach (screen'ach) zamieszczonych w niniejszej instrukcji mogą się różnić kształtem i zawartością od okien posiadanej wersji programu. Różnica ta może wystąpić szczególnie dla wersji programu innej od wersji instrukcji.

Produkcja:

INELO Polska Sp. z o.o.

ul. Karpacka 24/U2b
43-300 Bielsko-Biała
POLAND
www.inelo.pl

Wycofano wsparcie techniczne dla Windows 8.1.

Oznacza to brak wsparcia technicznego dla usterek programu TachoScan Control spowodowanych przez system operacyjny Windows 8.1.

Obsługa tachografów inteligentnych drugiej generacji drugiej wersji (G2V2)

- Dodano obsługę tachografów inteligentnych drugiej generacji drugiej wersji (G2V2).

Przeniesienie programu TachoScan Control do MS SQL

- Zmieniono dotychczasowy system bazodanowy programu TachoScan Control na Microsoft SQL Server. Zmiana ta dotyczy wszystkich typów licencji programu TachoScan Control.

Przenoszenie licencji

- Wprowadzono zmiany w przenoszeniu licencji. Nie ma możliwości przeniesienia licencji w trakcie aktualizacji z wersji Access (6.6.9 i niżej) do MS SQL (7.0.0 i wyżej). W takiej sytuacji należy najpierw zaktualizować program do wersji MS SQL (7.0.0), a następnie przenieść licencję.

Nowa wersja językowa programu

- Dodano hiszpańską wersję językową programu w wersji BETA.
(menu: *Ustawienia* -> *Ustawienia programu*)
- Dodano możliwość wyboru języka hiszpańskiego (**Wybierz język programu i taryfikator**).

Rozdzielenie funkcji od języków

- Rozdzielono funkcje od języków, co pozwala danej inspekcji pracować na więcej niż jednym języku w ramach jednej organizacji oraz z różnymi ustawieniami domyślnymi.
- Dodano opcję wyboru języka i inspekcji podczas instalacji i aktualizacji programu TachoScan Control.
(menu: *Ustawienia* -> *Ustawienia programu*)
- W oknie ustawień głównych dodano możliwość zmienienia języka programu i inspekcji. Zmiana inspekcji powoduje zmianę taryfikatora oraz funkcjonalności.

DSRC

- Do głównego okna dodano nowe preselekcje dla tachografów inteligentnych drugiej generacji drugiej wersji (G2V2).

Naruszenia i manipulacje

(menu: Raporty -> Naruszenia i manipulacje)

- Zmieniono opis naruszenia za skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku.



Zintegrowane rozwiązania
dla transportu



22 113 40 60



bok@inelo.pl



www.inelo.pl